



管理番号 253-2510-04760	メーカー 日野	車名 デュトロ	型式 PB-XZU314T	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 2
年式 2004年 08月	ドア数 2	形状 ダンプ	車台番号 XZU314-0001029	色 白	カラーNO.	
排気量 4,000cc	燃料 ディーゼル	NOX規制 ○	定員(人) 3人	内装 C		
馬力 PS						

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 280,649 km	最大積載量(kg) 3,000kg	諸元(mm) L 4680 W 1690 H 1980	荷台寸法(mm) L 3100 W 1580 H 730
---	---------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 8,740円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ 多 シート破れ 有 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サンルーフ ABS 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		
上物メーカー名 3t積 MT N04C 4,000CC コボレーン 低床 強化ダンプ メッキパーツ		
年式、型式及状態 内寸:L310xW158xH37cm		
特記事項 フロントワイパーさび、室内汚れ大、天張り汚れ大、ダッシュボード汚れ大、運転席切れ大、運転席すれ大、ハンドルグリップ要交換、外装色褪せ、外装小傷多い、フロントガラス飛び石大、右リアフェンダー凹み傷大、左リアフェンダー凹み傷大、ヘッドライトくもり		

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 前 後 後 F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態	飛石有	○																								
メンテナンスノート																										
取扱説明書																										
保証書																										
PMマフラ																										
証明書																										
S・リミッタ																										
証明書																										