





管理番号 253-2510-04998	メーカー いすゞ	車名 エルフ	型式 車台番号	0 NPR70P7402893	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3
年式 1998年 5月	ドア数 2	形状 ローダー	NOX規制	色 白	カラーNO.	定員(人) 3人	
排気量 cc	燃料 ディーゼル					()	
馬力 PS	()					()	

車歴 ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 349,492 km	最大積載量(kg) 2,000kg	諸元(mm) L 7,500 W 2,220 H 2,180	荷台寸法(mm) L 5600 W 2070 H 90
---	---------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等)	○	AC	あり	ブレーキ	R券 預託済	7,020円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ミッション	MT	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						汚れ 中
上物メーカー名	ワイドロング カスタム 2t積 MT5 4HL1 縞鋼板 メッキパーツ					シート破れ 無
年式、型式及状態						クロス張り 未選択
特記事項	室内汚れ有、タッチボードぎず中、運転席へたり中、運転席焦げ穴大、ハンドルすれ大、オーディオなし穴、コンソールぎず中、左前ドア修理跡、フロントガラス割れ3cm、キャブバックパネルぎず小、マーカー割れ、下廻りさび有					純正装備品(○印をつける)
その他						PS ○ TV
						PW ○ 社外ナビ
						AB サンルーフ
						ABS 電格ミラー
						アルミ 集中ドア

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td>飛石有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態		飛石有		メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		 	 	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前</p> <p>後</p> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態																					
飛石有																					
メンテナンスノート																					
取扱説明書																					
保証書																					
PMマフラ																					
証明書																					
S・リミッタ																					
証明書																					