





管理番号 253-2511-00866	メーカー 三菱ふそう	車名 スーパーグレート	型式 車台番号	GKG-FU54VZ FU54VZ-530003	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点  <b>3</b>
年式 2012年 12月	ドア数 2	形状 ウイング	NOX規制 ○	色 青	カラーNO.	定員(人) 2人	
排気量 12800cc	燃料 ディーゼル					( )	
馬力 PS					( )	内装 C	

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 545,035 km	最大積載量(kg) 12800kg	諸元(mm) L 11,990 W 2,490 H 3,780	荷台寸法(mm) L 9580 W 2360 H 2450
---	---------------	--------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 13,480円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB サンルーフ ABS 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		
上物メーカー名 380馬力 12.8t積 7MT 鋼鋼板 フラットフラット 2段 リアエアリス ベット有 バックヒューズ	年式、型式及状態 レス 内寸・L 958 × W 236 × H 245cm	
特記事項 室内汚れ有 ダッシュボードナビ外し穴 運転席切れ中・へたり中・焦げ穴大・すれ大 ハンドルすれ大 シフトノブブーツ要交換		
その他 外装色褪せ 外装小傷多い フロント廻り飛び石 荷箱へこみ大 荷箱さず大 看板消し塗装跡 下廻り腐食有		

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td>飛石有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態		飛石有		メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		   	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 前</p> <p>後 後</p> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態																				
飛石有																				
メンテナンスノート																				
取扱説明書																				
保証書																				
PMマフラ																				
証明書																				
S・リミッタ																				
証明書																				