





管理番号 253-2511-14287	メーカー 三菱ふそう	車名 キャンターガッツ	型式 車台番号	KG-FB70AA FB70AA500365	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点  <b>3</b>
年式 2003年 10月	ドア数 2	形状 平ボディ	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	定員(人) 3人	
排気量 2,830cc	燃料 ディーゼル					( )	
馬力 PS					( )	内装 C	

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 64,639 km	最大積載量(kg) 1,500kg	諸元(mm) L 4410 W 1690 H 1960	荷台寸法(mm) L 2800 W 1650 H 380
---	---------------	-------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 9,350円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 無 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サンルーフ ABS 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		
上物メーカー名 年式、型式及状態	5t限定免許OK 1.5t積 5MT 4M40 低床 ショートボディ 内寸:L280×W165×H38cm	
特記事項 その他	ミラーきず、室内汚れ有、天張り汚れ中、シートへたり小、ドア内張りきず小、ハンドルすれ中、外装色褪せ、外装鉄粉付着、外装薄線キズ、フロントガラス飛び石小、キャブバックパネルきず凹み中、トリイきず中、荷台鉄板張り、荷台きず凹み	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td><td></td></tr> <tr><td>飛石有</td><td>○</td></tr> <tr><td>メンテナンスノート</td><td></td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td></td></tr> <tr><td>保証書</td><td></td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td></td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td></td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td></tr> </table>	Fガラス状態		飛石有	○	メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		 	 	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前</p> <p>後</p> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態																					
飛石有	○																				
メンテナンスノート																					
取扱説明書																					
保証書																					
PMマフラ																					
証明書																					
S・リミッタ																					
証明書																					