

管理番号 253-2603-08503	メーカー いすゞ	車名 エルフ	型式 2RG-NKR88AN	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3
		車台番号 NKR88-7005798				
年式 2020年 04月	ドア数 2	形状 3転ダンブ	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	
排気量 2,990cc	燃料 ディーゼル					
馬力 150	PS					定員(人) 3人
						内装 C

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 118,714 km	最大積載量(kg) 3,000kg	諸元(mm) L 4690 W 1690 H 1980	荷台寸法(mm) L 2830 W 1570 H 370
---	---------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 9,170円
ミッション・デブ(異音、油漏れ等) ミッション MT		キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 無 クロス張り 未選択
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サルーフ ABS ○ 電格ミラー アルミ 集中ドア
上物メーカー名 新明和製	三転強化ダンブ 3転ダンブ 強化ダンブ 3t積 6MT 150馬力 ETC	
年式、型式及状態		
特記事項 その他	左右リアサイドメンバーへこみ小、ミラーきず、室内汚れ有、天張り焦げ小、ダッシュボードきず中、運転席へたり小、ドア内張りきず中、ピラー内張りきず中、ハンドルすれ中、グローブボックスきず中、シフトノブすれ、フロントガラス割れ1cm、トリアきず大	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書		○	保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			 	 	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態	飛石有	○																									
メンテナンスノート																											
取扱説明書		○																									
保証書																											
PMマフラ																											
証明書																											
S・リミッタ																											
証明書																											