




管理番号 253-2603-09614	メーカー いすゞ	車名 エルフ	型式 TKG-NJR85AD	架装型式 DR2-0110SY	駆動方式 2WD	評価点 35
年式 2013年 12月	ドア数 2	形状 ダンプ	車台番号 NJR85-7035088	カラーNO.	定員(人) 3人	
排気量 2,990cc	燃料 ディーゼル	NOX規制 ○	色 白	()	()	
馬力 PS	()	()	()	()	内装 C	

車歴 ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 60,825 km	最大積載量(kg) 2,000kg	諸元(mm) L 4690 W 1690 H 1970	荷台寸法(mm) L 3040 W 1600 H 320
---	---------------	-------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 9,170円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サルーフ ABS ○ 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		
上物メーカー名 新明和 DR2-0110SY		
年式、型式及状態		
特記事項 スタッドレスタイヤ、室内汚れ・擦れ・キズあり、ハンドルすれ、コンソール傷、フロントバンパー下面傷あり、フロントガラス飛石あり、荷台塗装跡、スチールホイール小傷あり、下廻り傷凹みサビあり		
その他		

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 前 □ □ □ □ □ □ □ □ F □ スペア □ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態	飛石有	○																								
メンテナンスノート																										
取扱説明書																										
保証書																										
PMマフラ																										
証明書																										
S・リミッタ																										
証明書																										