

管理番号 253-2603-13883	メーカー 日野	車名 デュトロ	型式 KK-XZU300E	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点  <b>2</b>
		車台番号 XZU3000001016				
年式 1999年 07月	ドア数 2	形状 平ボディ	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	
排気量 5,300cc	燃料 ディーゼル					
馬力 PS						定員(人) 3人
						内装 C

車歴 ○ 自家用 営業用 レンタカ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 469,048 km	最大積載量(kg) 3,000kg	諸元(mm) L 4770 W 1690 H 2180	荷台寸法(mm) L 3180 W 1610 H 370
		タコグラフ年月			

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 8,640円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT		キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有 クロス張り 未選択
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サルーフ ABS ○ 電格ミラー アルミ 集中ドア
上物メーカー名 年式、型式及状態	3t積 J05C 5,300cc 5MT 低床 三方開	
特記事項 その他	スタットレスタイヤ 室内汚れ有 室内ぎす多致 大張り汚れ大 運転席焦げ穴大 運転席へたり大 カーペット切れ大 ハンドルすれ大 外装色褪せ 外装薄線きず フロントガラス飛び石中 荷台板張り ヘッドライトくもり	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			 	 	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態	飛石有	○																									
メンテナンスノート																											
取扱説明書																											
保証書																											
PMマフラ																											
証明書																											
S・リミッタ																											
証明書																											