

トラック市

管理番号 253-2603-18094	メーカー 日野	車名 レンジャー	型式 2PG-FD2ABG	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3
		車台番号 FD2AB-108716				
年式 2018年 11月	ドア数 2	形状 ウイング	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	
排気量 5,120cc	燃料 ディーゼル					
馬力 PS						定員(人) 2人
						内装 C

車歴 ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 432,173 km	最大積載量(kg) 2,700kg	諸元(mm) L 8650 W 2490 H 3480	荷台寸法(mm) L 6200 W 2410 H 2450
		タコグラフ年月			

エンジン状態(異音、油漏れ等)	○	AC	あり	ブレーキ	R券 預託済	10,900円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ミッション	MT	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						汚れ 中
上物メーカー名	ワイドロング メッキパーツ リアエアサス ハイルーフ ベッド有 240馬力 ターボ MT6				シート破れ 有	PS ○ TV
年式、型式及状態	2.7t積 トランステック製 ラッシング2段 木床 バックビュー				クロス張り 未選択	PW ○ 社外ナビ
特記事項	電害(ルーフにくぼみあり)、室内薄汚れ、ダッシュボードネジ穴多数、シートへたり中、シート切れ小、ドア内張りきず小、ハンドルすれ大、コンソールネジ穴数個、コンソールきず中、シフトノブきず、外装色褪せ、外装鉄粉付着、外装小傷有、フロントガラス飛び石大、荷箱切れ割れ大、荷箱内割れ、荷箱内きず中、外装看板跡、下廻り腐食有				ABS ○ 電格ミラー	アルミ 集中ドア
その他						

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書							<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載</p> <p>前</p> <p>後</p> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態	飛石有	○																											
メンテナンスノート																													
取扱説明書																													
保証書																													
PMマフラ																													
証明書																													
S・リミッタ																													
証明書																													