





管理番号 253-2603-21712	メーカー いすゞ	車名 エルフ	型式 BKG-NKR85A	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3
年式 2010年 03月	ドア数 2	形状 平ボディ	車台番号 NKR85-7012963	色 白	カラーNO.	
排気量 2,990cc	燃料 ディーゼル	NOX規制 ○	馬力 PS	定員(人) 3人		
内装				B		

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 200,932 km	最大積載量(kg) 3,000kg	諸元(mm) L 4690 W 1690 H 1970	荷台寸法(mm) L 3080 W 1630 H 380
---	---------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 9,270円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 無 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サルーフ ABS ○ 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	上物メーカー名 3t積 極東製 垂直PG 縞鋼板 6MT 150馬力 バックビュー	
年式、型式及状態	特記事項 左リアフレームフック部歪み、アオリ曲がり(膨らみ)、トリムさす、シート汚れ、外装さすへこみさひ、室内汚れ、天張り汚れ、フロントガラス飛び石、上物フロアーすれ、ダッシュボードのり跡、ハンドルグリップすれ	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td><td>飛石有</td><td>○</td></tr> <tr><td>メンテナンスノート</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>保証書</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td><td></td></tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			 	 	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前</p> <p>後</p> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態	飛石有	○																									
メンテナンスノート																											
取扱説明書																											
保証書																											
PMマフラ																											
証明書																											
S・リミッタ																											
証明書																											