





管理番号	メーカー	車名	型式	KK-BG64KG	架装型式	駆動方式	評価点
253-2604-10327	三菱ふそう	ローザ	車台番号	BG64EG300221	-	4WD	2
年式	ドア数	形状	NOX規制	色	カラーNO.	定員(人)	
2004年 01月	2	バス		銀		29人	
排気量	5,240cc	燃料	ディーゼル			()	
馬力	PS		()			()	内装

車歴		車検有効期限		走行距離		最大積載量(kg)	諸元(mm)			荷台寸法(mm)							
☐	自家用	年	月	252,707		km		L	W	H	L		W		H		
	営業用																
	レンタカ																
	その他					タコグラフ年月		0kg	6990	2610	2660		-		-		-

エンジン状態(異音、油漏れ等)		AC	あり	ブレーキ	R券	預託済	21,430円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ミッション	MT	キャブ内部	純正装備品(○印をつける)		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						汚れ	PS	○	TV
上物メーカー名	4WD 4M51 5240cc 29人乗り 折り戸オート オートステップ モケットシート					シート破れ	PW	○	社外ナビ
年式、型式及状態	5MT 155馬力					クロス張り 未選択	AB	○	サンルーフ
特記事項	左右後部看板剝離痕あり、腐蝕車、スペアタイヤなし、スタッドレスタイヤ、下廻りサビ・腐食あり、運転席へたり・切れあり、ドア内張キズ、ハンドル擦れ、外装色褪せ・薄線キズ・小傷あり、フロントガラス飛石あり、ルーフ塗装剥がれ						ABS		電格ミラー
その他							アルミ		集中ドア

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr><th>Fガラス状態</th></tr> <tr><td>飛石有 ☐</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><th>メンテナンスノート</th></tr> <tr><td>取扱説明書</td></tr> <tr><td>保証書</td></tr> <tr><td>PMマフラ</td></tr> <tr><td>証明書</td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td></tr> <tr><td>証明書</td></tr> </table>	Fガラス状態	飛石有 ☐	メンテナンスノート	取扱説明書	保証書	PMマフラ	証明書	S・リミッタ	証明書	   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 後 F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態											
飛石有 ☐											
メンテナンスノート											
取扱説明書											
保証書											
PMマフラ											
証明書											
S・リミッタ											
証明書											