





管理番号 253-2605-08828	メーカー トヨタ	車名 コースター	型式 2DG-XZB80	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3
年式 2020年 09月	ドア数 2	形状 バス	NOX規制 ○	色 赤	カラーNO.	
排気量 4,000cc	燃料 ディーゼル				定員(人) 5人	
馬力 PS				()	内装 B	

車歴 ○ 自家用 営業用 レンタカ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 90,208 km	最大積載量(kg) -	諸元(mm) L 7720 W 2080 H 2660	荷台寸法(mm) L - W - H -
-----------------------------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC -	ブレーキ	R券 預託済 25,410円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション AT	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 無 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS TV PW 社外ナビ ○ AB サンルーフ ABS 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		
上物メーカー名 GX キャンピング 5人乗り AT オートスライドドア リア観音 ナビ TV バックビュー トライフルコーダー ETC 電動格納ミラー オートマチックハイビーム 車線逸脱警報 衝突軽減ブレーキ 横滑り防止装置		
年式、型式及状態		
特記事項 色替え(元色:TE)、ヒッチメンバ加工取付、スタッドレスタイヤ、全内汚れ有、大張り汚れ小、シートしみ小、運転席すれ小、ドア内張りきず小、フロントガラス飛び石小、下廻り腐食有、下廻り防錆		
その他		

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 前 後 後 F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態	飛石有	○																								
メンテナンスノート																										
取扱説明書																										
保証書																										
PMマフラ																										
証明書																										
S・リミッタ																										
証明書																										