





管理番号 253-2605-15941	メーカー 日野	車名 ブルーリボン	型式 PKG-KV234N2	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3
		車台番号 KV234N2-7000196				
年式 2008年 07月	ドア数 2	形状 バス	NOX規制 ○	色 青	カラーNO.	
排気量 7,790cc	燃料 ディーゼル					
馬力 PS					定員(人) 83人 (28)	内装 C

車歴	車検有効期限	走行距離	最大積載量(kg)	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	年 月	911,800 km タコグラフ年月	-	L 1,0920 W 2490 H 2980	L W H

エンジン状態(異音、油漏れ等)	○	AC	あり	ブレーキ	R券 預託済	47,080円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ミッション	AT			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					キャブ内部	純正装備品(○印をつける)		
上物メーカー名	6HK1 7790CC 路線バス仕様 前中扉 ノンステップバス ニーリング 総輪エアサス					汚れ	PS	TV
年式、型式及状態	83[28]人乗り 6MT エアブレーキ バックビュー ETC					シート破れ	PW	社外ナビ
特記事項	室内汚れ有、シートすれ、外装色褪せ、外装看板跡、下廻りさび有					クロス張り 未選択	AB	サンルーフ
その他							ABS	電格ミラー
							アルミ	集中ドア

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			 	 	<p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠で記載</p> <p>前</p> <p>後</p> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態	飛石有	○																									
メンテナンスノート																											
取扱説明書																											
保証書																											
PMマフラ																											
証明書																											
S・リミッタ																											
証明書																											