



管理番号 253-2605-17965	メーカー 三菱ふそう	車名 キャンター	型式 KC-FE517BD	架装型式 DT2-38SAY	駆動方式 2WD	評価点 3
			車台番号 FE517BD-534230			
年式 1999年 01月	ドア数 2	形状 3転ダンブ	NOX規制 -	色 オレンジ	カラーNO.	定員(人) 3人
排気量 4,210cc	燃料 ディーゼル	馬力 PS	()	()	()	内装 D

車歴	車検有効期限	走行距離	最大積載量(kg)	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
自家用		158,725 km		L W H	L W H
営業用					
レンタカ	年 月	タグラフ年月	2,000kg	4680 1690 1990	4650 1700 330
その他					

エンジン状態(異音、油漏れ等)	なし	AC	あり	ブレーキ	R券 預託済	7,170円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ミッション	MT	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						汚れ 中
上物メーカー名	4D33 4210cc 新明和製 三転ダンブ 2t積 低床 5MT					シート破れ 有
年式、型式及状態						クロス張り 未選択
特記事項	看板剝離痕有、色替え元色(アオ)、スペアタイヤなし、室内傷・汚れ・へたり有り、					PS ○ TV
その他	ハンドル擦れ、フロントガラス飛石あり、下廻り腐食あり、燃料タンク凹み、					PW ○ 社外ナビ
	プロテクター傷凹みあり					AB
						ABS
						アルミ
						集中ドア

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態		飛石有	○	メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 後 F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態																				
飛石有	○																			
メンテナンスノート																				
取扱説明書																				
保証書																				
PMマフラ																				
証明書																				
S・リミッタ																				
証明書																				