



管理番号 253-2606-05349	メーカー 日野	車名 レンジャー	型式 車台番号	ADG-FD7JLWA FD7JLW-13564	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 3
年式 2006年 11月	ドア数 2	形状 クレーン付き	NOX規制 ○	色 青	カラーNO.	定員(人) 3人	
排気量 6,400cc	燃料 ディーゼル		()				
馬力 210 PS	()		()				

車歴 ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 114,955 km	最大積載量(kg) 2,700kg	諸元(mm) L 8400 W 2270 H 2940	荷台寸法(mm) L - W - H -
---	---------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 10,810円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サンプル ABS ○ 電格ミラー アルミ ○ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		
上物メーカー名 年式、型式及状態	古河製 4段クレーン 2.9t吊り ラジコン付き	
特記事項 その他	看板剝離痕有、色替元色:シロ、ドアロック不良、室内汚れ・傷あり、外装色褪せ・小傷あり、フロントガラス飛石あり、トリイ傷あり、下廻り錆・腐食あり	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態		飛石有	○	メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態																				
飛石有	○																			
メンテナンスノート																				
取扱説明書																				
保証書																				
PMマフラ																				
証明書																				
S・リミッタ																				
証明書																				