





管理番号 253-2607-04693	メーカー いすゞ	車名 エルフ	型式 KR-NKR81ED	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 35
年式 2003年 08月	ドア数 2	形状 ダンプ	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	定員(人) 3人
排気量 4,770cc	燃料 ディーゼル	馬力 PS	()	()	()	内装 E

車歴 ○ 自家用 営業用 レンタカ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 329,107 km	最大積載量(kg) 2,000kg	諸元(mm) L 4690 W 1690 H 1960	荷台寸法(mm) L 3020 W 1590 H 1050
-----------------------------------	---------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等)	黒煙	AC	あり	ブレーキ	R券 預託済	8,340円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ミッション	MT	キャブ内部		純正装備品(○印をつける)	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	汚れ		PS	TV		
上物メーカー名 年式、型式及状態	2t積 深ダンプ アルミブロック リヤ観音 4HL1 4770cc 5MT メッキパーツ		シート破れ	PW	社外ナビ	
特記事項 その他	左右後部、看板剝離痕有、スペアタイヤ無し、エンジン黒煙・オイルしみ、ミラー傷、室内汚れ・傷・切れあり、フロントガラス飛石あり、ホイールカバーキズ有、下廻りサビ有り、プロテクター傷あり、車台番号一部判読困難		クロス張り 未選択	AB	サンルーフ	
				ABS	電格ミラー	
				アルミ	集中ドア	

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fガラス状態</td></tr> <tr><td>飛石有</td><td>○</td></tr> <tr><td colspan="2">メンテナンスノート</td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td></td></tr> <tr><td>保証書</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">PMマフラ</td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">S・リミッタ</td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td></tr> </table>	Fガラス状態		飛石有	○	メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態																				
飛石有	○																			
メンテナンスノート																				
取扱説明書																				
保証書																				
PMマフラ																				
証明書																				
S・リミッタ																				
証明書																				