



管理番号 253-2608-10611	メーカー トヨタ	車名 トヨエース	型式 QDF-KDY221	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点 R
		車台番号 KDY221-8003471				
年式 2013年 01月	ドア数 2	形状 平ボディ	NOX規制 ○	色 白	カラーNO.	
排気量 2,980cc	燃料 ディーゼル					
馬力 PS						定員(人) 3人
						内装 C

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 79,019 km	最大積載量(kg) 1,500kg	諸元(mm) L 4430 W 1690 H 1980	荷台寸法(mm) L 2830 W 1600 H 370
---	---------------	-------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 8,420円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT		純正装備品(○印をつける)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)		キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有 クロス張り 未選択
上物メーカー名 1.5t積 5MT 三方開 ナビTV ETC 普通免許OK		PS TV ○ PW 社外ナビ ○ AB ○ サルーフ ABS 電格ミラー アルミ 集中ドア
特記事項 修復歴あり、左右フロントピラー塗装跡、タイヤヒビ、室内きず有、天張り汚れ中、シートしみ中、運転席焦げ小、ハンドルすれ大、左右前ドア凹み、フロントガラス飛び石中、トリイ錆中、荷台割れ、外装看板跡、下廻りさび小		

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td>飛石有</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 前 後 後 F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態	飛石有	○																								
メンテナンスノート																										
取扱説明書																										
保証書																										
PMマフラ																										
証明書																										
S・リミッタ																										
証明書																										