


車 両 状 態 表

管理番号	EB-0305	架装メーカー (ボディ)	北村	Fガラス状態	要交換	良 好	飛石有		
シャシー メーカー	いすゞ	架装型式 (工番)	FA4108	工具	有	無	カギ数 (スベア 1 個)		
年式	平成 14年 12月	架装年式	H14/12	ジャッキ	有	無	車検証 入れ		
型式番号	KK-FRR35L4S	架装内寸 (LxWxH)mm	6400 × 2070 × 2150	記録簿	有	無	ターボ		
車台番号	FRR35L4S7000464	架装門口 (WxH)mm	2030 × 2100	保証書	有	無	ベット		
⇒該当に○	標準 ワイド	冷凍機メーカー		PMマフラ	有	無	AC		
	ショート セミロング	冷凍機型式		証明書	有	無	キャブ内 汚れ		
	ロング 超ロング	冷凍機年式		S・リミッタ	有	無	キャブ内シート 破れ、汚れ		
車検	抹消	設定温度		証明書	有	無	補助ブレーキ		
架装形状	跳上PG付アルミバン	ゲートメーカー・型式	北村 VF-10	リサイクル券	11,240 円				
最大積載量	3,050 kg	荷重	1000kg	タイヤ状態(ミリで記載)		外装キズ等			
走行距離	350,517 km	その他	<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> P/W AW キーレス Bカメラ <input checked="" type="checkbox"/> ETC <input checked="" type="checkbox"/> ABS ナビ テレビ	5.7	3.7				
ミッション	スムーサF 6MT 2ペダル	PG寸	L1250 × W2060	5.7	4.6			4.9	4.7
馬力	205 <input checked="" type="checkbox"/> PS kW	ラッシング	2段H400,800	欠	スペア				
エンジン型式	6HL1	跳上ダンパー	ヘタリ、抜け	タイヤ: F 225/80R17.5 R 225/80R17.5					
駆動方式	4 × 2	バックカメラ	不良	バッテリー: 85D26R × 2					
タイヤ形状 (該当に○)	<input checked="" type="checkbox"/> 高床 低床 全低床								