

車 両

状 態

表

2024/8/15

管理番号	EC-5210	
シャシー メーカー	三菱	
年式	令和 6年 7月	
型式番号	2RG-FEA80	
車台番号	FEA80-600463	
⇒該当に○	<input checked="" type="radio"/> 標準	ワイド
	<input type="radio"/> ショート	セミロング
	<input checked="" type="radio"/> ロング	超ロング
車検	抹消	令和8年7月25日
最大積載量	3000	kg
架装形状	クレーン付平ボデー	
走行距離	189	km
ミッション	デュオニック	
馬力	150	<input checked="" type="radio"/> PS kW
エンジン型式	4P10	
駆動方式	4×2	
タイヤ形状 (該当に○)	高床 低床	<input checked="" type="radio"/> 全低床

架装メーカー (ボディ)	パブコ
架装型式 (工番)	
架装年式	同年
架装内寸 (LxWxH)mm	3700×1790×380
架装門口 (WxH)mm	
クレーンメーカー	タダノ
クレーン型式	TM-ZX294HRSA
クレーン年式	2024年5月
設定	2.93t 4段 ラジコン フックイン
ゲートメーカー・型式	

荷重	kg
その他	<input checked="" type="checkbox"/> P/S <input checked="" type="checkbox"/> P/W <input checked="" type="checkbox"/> AW <input checked="" type="checkbox"/> キーレス <input checked="" type="checkbox"/> Bカメラ <input checked="" type="checkbox"/> ETC <input checked="" type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> ナビ <input type="checkbox"/> テレビ
未使用車 アドブルー 水平チェーン 敷板1対	

Fガラス状態	要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
工具	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	カギ数	2個 (スペア 個)
ジャッキ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	車検証 入れ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ターボ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
保証書	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内 汚れ	<input checked="" type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内シート 破れ、汚れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> 排気 <input type="radio"/> リターダー
リサイクル券	8,830 円		

タイヤ状態 (ミリで記載)

9.1	9.1
9.1	9.1
	9.1 スペア

タイヤサイズ F: 205/80R17.5
R: 205/80R17.5

バッテリーサイズ 115D31L 65D23L

外装キズ等