

車 両

状 態

表

2023/10/27

| | | | |
|-----------------|--------------|----------|-----|
| 管理番号 | EH-0975 | | |
| シャシー メーカー | 三菱 | | |
| 年式 | 平成 18 年 4 月 | | |
| 型式番号 | PA-FK61F | | |
| 車台番号 | FK61F-700810 | | |
| ⇒該当に○ | 標準 | ワイド | |
| | ショート | セミロング | |
| | ロング | 超ロング | |
| 車検 | 抹消 | | |
| 最大積載量 | kg | | |
| 架装形状 | 平ボディ | | |
| 走行距離 | 481,053 | km | |
| ミッション | F6/MT | | |
| 馬力 | 177 | PS kW | |
| エンジン型式 | 6M60(4AT1) | | |
| 駆動方式 | 4×2 | | |
| タイヤ形状 (該当に○) | 高床 | 低床 | 全低床 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 架装メーカー (ボディ) | プレート(無) | | |
| 架装型式 (工番) | | | |
| 架装年式 | | | |
| 架装内寸 (LxWxH)mm | 6700 × 2210 × 800 | | |
| 架装門口 (WxH)mm | | | |
| 冷凍機メーカー | | | |
| 冷凍機型式 | | | |
| 冷凍機年式 | | | |
| 設定温度 | | | |
| ゲートメーカー・型式 | | | |
| 荷重 | kg | | |
| その他 | ○S P/V AW キーレス Bカメラ ○ETG ABS ナビ テレビ | | |
| 馬蹄 6対 リヤあおり H/1600 最大積載量 2700kg 右横転歴 有り/上物 乗せ替え 左右前タイヤSウォールひび割れ | | | |

| | | | |
|--------|-----|------------------|----------------|
| Fガラス状態 | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 工具 | 有 無 | カギ数 | (スペア 1個 2個) |
| ジャッキ | 有 無 | 車検証 入れ | 有 無 |
| 記録簿 | 有 無 | ターボ | 有 無 |
| 保証書 | 有 無 | ベット | 有 無 |
| PMマフラ | 有 無 | AC | 良 不良 無 |
| 証明書 | 有 無 | キャブ内 汚れ | 小 中 多 |
| S・リミッタ | 有 無 | キャブ内シート 破れ、汚れ | 有 無 |
| 証明書 | 有 無 | 補助ブレーキ | 排気 リターダー |
| リサイクル券 | 円 | | |

タイヤ状態(ミリで記載)

| | |
|-----|-----|
| 2.2 | 2.7 |
| 0.5 | 4.5 |
| 0.5 | 1.1 |
| | 2.5 |

タイヤサイズ F: 225/80R17.5
R: 225/80R17.5

バッテリーサイズ 85D26R×2

外装キズ等