

車両

状態

表

2024/2/11

管理番号	EM-4824	架装メーカー (ボディ)	新明和 MW-322-35	Fガラス状態	要交換	良 好	飛石有				
シャシー メーカー	三菱	架装型式 (工番)	F008401860Z	工具	有 無	カギ数	1個 (スペア 個)				
年式	平成 21 年 9 月	架装年式		ジャッキ	有 無	車検証 入れ	有 無				
型式番号	PDG-FK72FZ	架装内寸 (LxWxH)mm	0×0×0	記録簿	有 無	ターボ	有 無				
車台番号	FK72FZ-530002	架装門口 (WxH)mm	0×0	保証書	有 無	ベット	有 無				
⇒該当に○	標準 ワイド	冷凍機メーカー		PMマフラ	有 無	AC	良 不良 無				
	ショートのセミロング	冷凍機型式		証明書	有 無	キャブ内 汚れ	小 中 多				
	ロング 超ロング	冷凍機年式		S・リミッタ	有 無	キャブ内シート 破れ、汚れ	有 無				
車検	抹消 令和5年9月16日	設定温度		証明書	有 無	補助ブレーキ	排気 リターダー				
最大積載量	7880 kg	ゲートメーカー・型式		リサイクル券	11,010 円						
架装形状	コンクリートミキサー車	荷重	kg	タイヤ状態 (ミリで記載)							
走行距離	182,576 km	その他	P/S P/W AW キーレス Bカメラ ETC ABS ナビ テレビ	外装キズ 等							
ミッション	F 6MT	最大混合容量3.2m ³ Dシート破れえぐれ									
馬力	240 PS kW										
エンジン型式	6M60										
駆動方式	4×2										
タイヤ形状 (該当に○)	高 床 低床 全低床										

1.4

9.2

2.3

3.8

4.2

2.2

無

スペア

タイヤサイズ

F: 265/70R19.5
R: 265/70R19.5

バッテリーサイズ

75D23R×2

腐り 全体的に錆
凹み多数