

車 両

状 態

表

2021/7/20

|                 |              |          |
|-----------------|--------------|----------|
| 管理番号            | ER-2237      |          |
| シャシー<br>メーカー    | いすゞ          |          |
| 年式              | 平成 23 年 3 月  |          |
| 型式番号            | BKG-NLR85N   |          |
| 車台番号            | NLR5-7008845 |          |
| ⇒該当に○           | 標準           | ワイド      |
|                 | ショート         | セミロング    |
|                 | ロング          | 超ロング     |
| 車検              | 抹消           |          |
| 最大積載量           | 1850         | kg       |
| 架装形状            | 冷蔵冷凍車        |          |
| 走行距離            | 400,305      | km       |
| ミッション           | スムーサーEx      |          |
| 馬力              | 110          | PS<br>kW |
| エンジン型式          | 4JJ1         |          |
| 駆動方式            | 4×2          |          |
| タイヤ形状<br>(該当に○) | 高床 低床        | 全低床      |

|   |  |
|---|--|
| 架装メーカー<br>(ボディ)                                   | (株)東プレ                                 |
| 架装型式<br>(工番)                                      | F110232                                |
| 架装年式  | 2011年2月                                |
| 架装内寸<br>(LxWxH)mm                                 | 3580 × 1670 × 1400                     |
| 架装門口<br>(WxH)mm                                   | 1620 × 1360                            |
| 冷凍機メーカー   | COLDTOP                                |
| 冷凍機型式   | MJ22LOC-A                              |
| 冷凍機年式   | 2011年2月                                |
| 設定温度  | -30                                    |
| ゲートメーカー・型式  |  |
| 荷重  | kg                                     |
| その他   | E/S P/W AW キーレス Bカメラ<br>ETC ABS ナビ テレビ |
| SD付<br>ラッシング2段H=500.1000<br>床アルミ縞板ベタ<br>右ドア内下側錆穴有 |  |
| 外気20°C時2時間で-9°C確認                                 |  |

|        |          |   |                  |          |
|--------|----------|---|------------------|----------|
| Fガラス状態 | 要交換      |   | 良好               | 飛石有      |
| 工具     | 有        | 無 | カギ数              | (スペア) 1個 |
| ジャッキ   | 有        | 無 | 車検証<br>入れ        | 有 無      |
| 記録簿    | 有        | 無 | ターボ              | 有 無      |
| 保証書    | 有        | 無 | ベット              | 有 無      |
| PMマフラ  | 有        | 無 | AC               | 良 不良 無   |
| 証明書    | 有        | 無 | キャブ内<br>汚れ       | 小 中 多    |
| S・リミッタ | 有        | 無 | キャブ内シート<br>破れ、汚れ | 有 無      |
| 証明書    | 有        | 無 | 補助ブレーキ           | 排気 リターダー |
| リサイクル券 | 10,540 円 |   |                  |          |

タイヤ状態(ミリで記載)

|     |     |
|-----|-----|
| 3.9 | 3.5 |
| 0.0 | 0.0 |
| 4.6 | 0.0 |
|     | 6.1 |

タイヤサイズ F: 205/65R16  
R: 205/65R16

バッテリーサイズ 85D26L × 2

外装キズ等