

車 両

状 態

表

2025/4/5

管理番号	ER-5527	
シャシー メーカー	三菱	
年式	令和 1 年 12 月	
型式番号	2PG-FK62N	
車台番号	FK62N-605017	
⇒該当に○	<input checked="" type="radio"/> 標準	ワイド
	<input type="radio"/> ショート	セミロング
	<input checked="" type="radio"/> ロング	超ロング
車検	<input checked="" type="radio"/> 抹消	
最大積載量	2950	kg
架装形状	格納P/G付冷蔵冷凍車	
走行距離	310,322	km
ミッション	F 6MT	
馬力		PS <input checked="" type="radio"/> kW
エンジン型式	4V20	
駆動方式	4×2	
タイヤ形状 (該当に○)	<input checked="" type="radio"/> 高床	低床 全低床

架装メーカー (ボディ)	日本フルハーフ GAF1
架装型式 (工番)	E5E9328
架装年式	
架装内寸 (LxWxH)mm	6250×2180×2110
架装門口 (WxH)mm	2170×2070
冷凍機メーカー	菱重
冷凍機型式	TDJS40A-L2
冷凍機年式	2019
設定温度	-30
ゲートメーカー・型式	新明和RAK106485D
荷重	1000 kg
その他	<input checked="" type="radio"/> P/S <input checked="" type="radio"/> P/A <input checked="" type="radio"/> AW キーレス <input checked="" type="radio"/> Bカメラ <input checked="" type="radio"/> ETC <input checked="" type="radio"/> ABS ナビ テレビ
アドブルー SD付 床アルミ縞板ベタ 90度ストッパー G/PL=1550W=2080 R5/11 254,691km時E/G載せ替え	

Fガラス状態	要交換		良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
工具	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	カギ数	1個 (スペア 個)
ジャッキ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	車検証 入れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	ターボ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
保証書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内 汚れ	小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多
S・リミッタ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内シート 破れ、汚れ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> 排気 <input type="radio"/> リターダー
リサイクル券	10,910 円			

タイヤ状態(ミリで記載)

0	6.1
2.4	2.2
0	0
0	スペア

タイヤサイズ F: 225/80R17.5
R: 225/80R17.5

バッテリーサイズ 130F51×2

外装キズ等

