車
両

状 態


表

2020/9/7

管理番号	EW-2110				
シャシー メーカ	三菱				
年式	平成	15 年	9 月		
型式番号	KK-FK64HJ				
車台番号	FK64HJ-765032				
	標準		ワイド		
⇒該当に○	ショート セミロ		ミロング		
	ロング 超ロング		ロング		
車検	抹消				
最大積載量	13	350	kg		
架装形状	マルチゲート付冷凍ウイング				
走行距離	606,062 km				
ミッション	F 6MT				
馬力	210 🕞				
エンジン型式	6M60				
駆動方式	4×2				
タイヤ形状 (該当に〇)	高床	低床	全低床		

架装メーカ (ボディ) 389D7822 架装甲式 2003年8月 架装内寸 (LxWxH)mm 5440×2400×2350 架装門口 (WxH)mm 2260×2200 冷凍機メーカ 菱重 冷凍機型式 TD43DLCN2A 冷凍機年式 設定温度 -30 ゲートメーカ・型式 日本リフト L-D0111 荷重 2000 kg チーレス Bカメラート エーアート エート エート エート エート エート エート エート エート エート エ						
(工番)369D7822架装年式2003年8月架装内寸 (LxWxH)mm5440×2400×2350架装門口 (WxH)mm2260×2200冷凍機メーカ菱重冷凍機型式TD43DLCN2A冷凍機年式設定温度-30ゲートメーカ・型式日本リフト L-D0111荷重2000 kgその他この他まーレス(Bカメラ) ナビ テレビスタンバイ付コード無シャシ錆多数リアエアサス冷凍機コンプレッサー新品交換済ミクニ加温機付		パブコ				
架装内寸 (LxWxH)mm5440×2400×2350架装門口 (WxH)mm2260×2200冷凍機メーカ菱重冷凍機型式TD43DLCN2A冷凍機年式設定温度砂定温度ー30ゲートメーカ・型式日本リフト LーD0111荷重2000 kgその他アクタンバイ付 上て、ABスタンバイ付 スタンバイ付 スタンがよ 一下無 シャシ錆多数 ・ファエアサス ・冷凍機コンプレッサー新品交換 済 ミクニ加温機付		389D7822				
(LxWxH)mm 5440 × 2400 × 2350 架装門口 (WxH)mm 2260 × 2200 冷凍機メーカ 菱重 冷凍機母式 TD43DLCN2A 冷凍機年式 母妻 設定温度 ー30 ゲートメーカ・型式 日本リフト LーD0111 荷重 2000 kg その他 と/S P/V AW キーレス Bカメラートビ テレビ スタンバイ付 コード無 シャシ錆多数 リアエアサス 冷凍機コンプレッサー新品交換 済 ミクニ加温機付	架装年式	2003年8月				
(WxH)mm 2260 x 2200 冷凍機メーカ 菱重 冷凍機母式 TD43DLCN2A 冷凍機母式 一30 ゲートメーカ・型式 日本リフト L-D0111 荷重 2000 kg その他 アクターター AW キーレス Bカメラードで テレビ スタンバイ付 コード無シャシ錆多数 リアエアサス 冷凍機コンプレッサー新品交換済 済 ミクニ加温機付		5440 × 2400 × 2350				
冷凍機型式 TD43DLCN2A 冷凍機年式 設定温度 砂プートメーカ・型式 日本リフト L-D0111 荷重 2000 kg その他 とグラグ AW キーレス Bカメラ ナビ テレビ スタンバイ付 コード無シヤシ錆多数 リアエアサス 冷凍機コンプレッサー新品交換済 済 ミクニ加温機付		2260 × 2200				
冷凍機年式 設定温度 -30 ゲートメーカ・型式 日本リフト L-D0111 荷重 2000 kg その他 とグラク AW キーレス Bカメラ ナビ テレビ スタンバイ付 コード無シャシ錆多数 リアエアサス 冷凍機コンプレッサー新品交換済 済 ミクニ加温機付	冷凍機メーカ	菱重				
設定温度-30ゲートメーカ・型式日本リフト L-D0111荷重2000 kgその他PAY AW キーレス(Bカメラ) ナビ テレビスタンバイ付 コード無シャシ錆多数 リアエアサス 冷凍機コンプレッサー新品交換済済まクニ加温機付	冷凍機型式	TD43DLCN2A				
##	冷凍機年式					
荷重 2000 kg その他	設定温度	-30				
その他	ゲートメーカ・型式	日本リフト L-D0111				
スタンバイ付 コード無 シャシ錆多数 リアエアサス 冷凍機コンプレッサー新品交換 済 ミクニ加温機付						
シャシ錆多数 リアエアサス 冷凍機コンプレッサー新品交換 済 ミクニ加温機付	その他	P/S(P/N) AW キーレス(Bカメラ ETC(AB) ナビ テレビ				
1	シャシ錆多数 リアエアサス 冷凍機コンプレッサー新品交換 済 ミクニ加温機付					

_	11		2020/3/1			
	Fガラス状態	要3	を換	良好	飛石有	
	工具	有	無	カギ数	(スペア 個)	
	ジャッキー	有	無	車検証 入れ	有 無	
	記録簿	有	無	ターボ	有 無	
	保証書	有	無	ベット	有無	
	PMマフラ	有	無	AC	良不良 無	
	証明書	有	無	キャブ内 汚れ	小 中 多	
	S・リミッタ	有	(#)	キャブ内シート 破れ、汚れ	有無	
	証明書	有	(#)	補助ブレーキ	排気 リターダー	
	リサイクル券			11,410	円	
					<u> </u>	



105E41R × 2