

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年05月	QPG-CD5YL	清掃車	JNCMM60C4HU025291
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
441,071km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎				ビニールカバー付き、カバー破れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
水混入	◎		P/W (運転席)	○	オート効かない	ウインカー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ヒーター付き、左サイドアンダーミラーカバー擦れ
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	○	シャックル摩耗
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
異音	◎		タイヤ残量			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		単位: mm			デフロック	/	
リターダ	◎	永久磁石式	9	9		タイヤサイズ		
PTO	◎		10	10	9	10	295/80R22.5	295/80R22.5
持記事項			10	10	9	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
記録簿			10	9	10	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
有 (R6/8~R7/8)			スペア			スペア		

持記事項 エンジンキー2本(メイン1スペア1)、ドアロックリモコン1ヶ、アドブルーキー2本、コンソール欠品穴、助手席キックパネル内帆立運転防止装置キャンセルスイッチ

記録簿 有 (R6/8~R7/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
9	9			295/80R22.5	295/80R22.5		
10	10	9	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
10	9	10	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				スペア			

素材: アルミ 備考: スペアキャリア欠、サイズ違い、2軸目以外スタッドレス


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
清掃車	カヤシマ特殊自工	22ER40-1805	平成30年05月

【備考】 品名:汚水、比重:1.0、積載容積:9500L、最大風量:40m³/min、真空圧:-700mmHg、回転数:1430rpm、アワーメータ:2057.0h、左右バスケット、右側ステンレス工具箱

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	