

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成25年09月	QKG-CW5XL	Fゲート/Lゲート	CW5XL-10995
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
614,086km	380PS/279KW	M/T H/L 6速	エア	長: 4,780 mm 幅: 2,110 mm 高: 470 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ 穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	△	動かない。	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	オイルホース しみ。
			ETC	◎		ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	燃料タンク	◎	デジタル 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	○	ケース						
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	◎							



特記事項 エンジンキー1本。(LED車高灯左2ヶ右1ヶ不灯。) 右ドア塗装ヒビ、左右突入防止装置カバー欠。
 記録簿 有 (H26/9、H28/9~H30/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	7			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
4	4	3	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
3	3	3	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	—	—		スペア	—	—	—

素材: スチール 備考: スペア欠。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR F11-02S0 「A4077154Z」	平成25年10月
【備考】電動コボレーン、Lゲート。LEDタイヤ灯左右1ヶ、左右後LEDマーカー不灯(左割)自重計。船底型。前立てシート載せ。前立て外側スコップ掛け。前立て作業灯2ヶ(不灯)。床面及び側面アングル溶接。右側ステンレス工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	