

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年08月	TKG-FEA50	クレーン付平	FEA50-541908
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
73,624km	150PS/110KW	M/T 5速	パキユーム	長: 3,700 mm 幅: 1,780 mm 高: 370 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニール張り。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	パワステオイルポンプ、インタークーラーホース 滲み。	オルタネーター	◎		ウインカー	○	右後ろ傷。
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	◎							



持記事項 ドアロックリモコンキー1個、エンジンキー2本。突入防止装置右カバー欠。
記録簿 有 (R6/8、R7/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
—	6	—	—	205/85R16	205/85R16	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
7	4	5	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	3	—	—	スペア	205/85R16	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	1205「180R」	平成27年08月
【備考】床鉄板、ロープ穴4対、ロープフック7対、リア4対。セイコーラック外し2対。			
クレーン3段	ユニック	URV263「F334365」	平成27年08月
【備考】2.6t3段クレーンフックイン。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
		小	



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	
◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	