

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
日野	令和7年09月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-142205		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
15,201km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm	幅：2,400 mm	高：2,420 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	L E D
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項 エンジンキー3本(メイン2)。ボデーキー2本。左テールレンズひび(ウインカー欄に写真添付)。
2026.3.26 14940km時、クラッチOH（記録簿無し）
記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：mm			
12	13		
—	—		
13	13	12	11
—	—	—	—
スベア	13	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
	スベア	225/80R17.5	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W014M59」	令和7年





【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯3列。引き出しフック5対。庫内キズ汚れ。右側工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】