

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年03月	2RG-FEB50	ドライバン	FEB50-601094
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
149,838km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,350 mm 幅：2,080 mm 高：2,240 mm 門高：2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	オイルパン 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲り。	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本、ボディーキー1本。 ※R8/4走行距離:145,201km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有（R6/1～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		205/85R16	205/85R16		
	—	—		205/85R16	205/85R16		
10	10	9	10	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
スペア	8	—		スペア	205/85R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「22-6N2122」	令和5年03月
【備考】左スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、LED庫内灯2ケ。			
跳ね上げゲート/ラジコン	パブコ	PRAM10-1475N 「S2301009021」	令和5年03月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1560mm、全幅2110mm、有効幅1970mm、キャストーストッパー迄1320mm、ラジコン。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	