

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年07月	2RG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0013091
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
49,328km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,500 mm 幅：2,080 mm 高：2,170 mm 門高：2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	トランテックス	「V028J34-16」	令和4年07月





【備考】左サイドドア、ラッシング2段、LED庫内灯3ケ、90度ストッパー。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

特記事項	エンジンキー3本、ボデーキー4本。
記録簿	有 (R6/5～R7/6)

タイヤ残量

単位：mm

4	4		
—	—		
4	5	5	4
—	—	—	—
スベア	8	—	

タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
	スベア	225/70R16	—
素材：スチール	備考：		