

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	令和3年07月	2RG-XZU655M	冷凍バン	XZU655-0014485			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)			
95,997km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,240	mm	幅：1,660	mm
				高：1,790	mm	門高：	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カパー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス、キースト ン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー1個、ドアキー1本、ボディーキー2本。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
7		7		205/70R16		205/70R16	
—		—		—		—	
7	7	7	7	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア		205/70R16	
1				—		—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東ブレ	「H211070」	令和3年06月
【備考】キーストン、エアリブ、ドアストッパー、水抜き穴前後2対、LED庫内灯2ケ、断熱厚み:サイド、リア100mm。			
直結/スタンバイ	東ブレ	XV32LSC-P 「H211070」	令和3年06月
【備考】－30℃設定、1hで24℃→－15℃確認済、スタンバイ付。 アワーメーター:コンプレッサー作動時間414h、スタンバイ作動時間0h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	