

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年06月	TKG-XZU702M	平ボディ	XZU702-0001020
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(セミロング)
17,793km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,440 mm 幅：2,080 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	／					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー2本（メイン1本）。
記録簿	有（R1/5～R7/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/70R16	225/70R16		
7	7			—	—		
—	—			225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
8	8	8	8	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	9	—		スペア	225/70R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成29年
【備考】セイコーラック1対、ロープフック7対、前2ヶ、後ろ4ヶ、床二重張り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	