

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年02月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-131609
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
131,997km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,280 mm 幅：2,400 mm 高：2,430 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	○	後:右割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
PTO	/							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項	エンジンキー2本（メイン1本）ボディーキー2本。右後ろホイール割れ。
記録簿	有（R5/5～R8/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	5		225/80R17.5		225/80R17.5	
	—	—		—		—	
225/80R17.5	4	5	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—		—	
スペア		4	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：スペア以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W095J37」	令和5年02月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、引き出しフック5対、渡し板、右後スチール製工具箱。渡し板溶接外れ。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211005579」	令和5年02月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2450mm、有効幅2310mm、キャスターストッパー迄1390mm、庫内リモコン、ラジコン。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】												【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ						