

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和4年12月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-540412
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
298,129km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速	エアー	長：9,640 mm 幅：2,410 mm 高：2,650 mm 門高：2,550mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2個、ボディーキー2本、オートクルーズ。
記録簿	有（R6/3～R8/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
	11	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
6	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア				5	—		
スペア				5	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9A4728」	令和4年12月
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック9対、LED庫内灯4ケ、ラッシングバー1本、セイコーラック2対、右後ステンレス製工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	