

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		平成29年06月	QKG-FV60VJR	トラクタ	FV60VJ-520426	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
291,672km	520PS／382KW	A/T イノマツト 1 2 速		エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	カバー付き。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	錆、穴。	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／							
異音	◎					パワステ	○	リザーバタンク、オイル ホース 滲み。
オイル漏れ	○	ケース 漏れ。				ハンドル	○	擦れ
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 400L
PTO	／							
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	