

| 車 両 情 報   |             |                 |      |                         |
|-----------|-------------|-----------------|------|-------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式              | 形状   | 車台番号                    |
| UDトラックス   | 平成28年02月    | QKG-GK6XAB      | トラクタ | JNCMN21A7GU004145       |
| 走行        | 馬力          | シフト             | ブレーキ | ボディ内寸                   |
| 523,548km | 450PS／331KW | A/T エスコット 1 2 速 | エアー  | 長：mm 幅：mm<br>高：mm 門高：mm |

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    ／:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |         | キャビン   |    |           |
|-------|----|----|----------|----|---------|--------|----|-----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態      | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |         | シート    | ○  | へたり、擦れ    |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |         | ヘッドライト | ◎  | H I D     |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |         | ウィンカー  | ◎  |           |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |         | ワイパー   | ○  | ワイパーゴム切れ  |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |         | ミラー    | ○  | 左カバー擦れ。   |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |         |        |    |           |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |         | 走行関係   |    |           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |         | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ／  |         | リーフサス  | ◎  |           |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |         | エアサス   | ○  | リヤエアサス、ひび |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 2.0     | パワステ   | ◎  |           |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |         | ハンドル   | ◎  |           |
|       |    |    |          |    |         | 燃料タンク  | ◎  | アルミ 400L  |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |         | デフ     |    |           |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態      | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | ／  | アルミ 縞板。 | 異音     | ◎  |           |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |         | オイル漏れ  | ◎  |           |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |         | デフロック  | ／  |           |
| 異音    | ◎  |    |          |    |         |        |    |           |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |         |        |    |           |
| リターダ  | ／  |    |          |    |         |        |    |           |
| PTO   | ／  |    |          |    |         |        |    |           |

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 特記事項 | ドアロックリモコンキー1個、エンジンキー1本、オートクルーズ。バッテリー上り。 |
| 記録簿  | 有（H28/11～R7/1）                          |

| タイヤ残量    |    |    |   | タイヤサイズ                  |             |             |             |
|----------|----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm   |    |    |   | 295/80R22.5             | 295/80R22.5 |             |             |
|          | 12 | 11 |   | —                       | —           |             |             |
|          | —  | —  |   |                         |             |             |             |
| 8        | 6  | 6  | 6 | 295/80R22.5             | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| —        | —  | —  | — | —                       | —           | —           | —           |
| スペア      |    |    |   | スペア                     | 295/80R22.5 | —           |             |
| 素材: スチール |    |    |   | 備考: リア4本、スペア、スタッドレスタイヤ。 |             |             |             |

| 上物仕様                                             |      |                       |          |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| 上物名                                              | メーカー | 型式「製造番号」              | 年式       |
| カプラー                                             | ヨコシャ | CP-13000<br>「K-43923」 | 平成28年01月 |
| 【備考】 第5輪荷重11500kg、キャパシティ13000kg、デッキ上左右ステンレス製工具箱。 |      |                       |          |
|                                                  |      |                       |          |
| 【備考】                                             |      |                       |          |
|                                                  |      |                       |          |
| 【備考】                                             |      |                       |          |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 亀裂 |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |