

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年11月	QKG-FU54VZ	アルミ平	FU54VZ-532560
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
715,054km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,540 mm 幅：2,390 mm 高：780 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左右曇り。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	前:左割れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
燃料漏れ	○	高圧パイプ しみ	坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎	錆あり	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	○	不鮮明			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	ドアロックリモコンキー1個、エンジンキー4本、燃料タンクキー4本。
記録簿	有（H27/11～H29/11、R2/2～R8/2）



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
43 — — 14141414 14141414 スペア12—				—	—		
11R22.5 16PR				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				295/80R22.5	—		
素材：スチール				備考：2.3軸再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	名古屋ボディー	「14-0476」	平成26年10月

【備考】床フック19対、後ろ2個。スタンション穴9個。スタンションポール1本。ロープフック33対。左中、右後ステンレス製工具箱。右中エキスパンション道具入。鳥居工具箱。キャビン上部シート乗せ。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	