

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		令和2年06月	2DG-SH1EEGG	トラクタ	SH1EEG-100855	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
359,084km	450PS／331KW		M/T 7速	エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/	点検不可 モニターのみ。	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	カバー付き。
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 330L
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	異音	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板、アルミ	オイル漏れ	◎	
異音	◎		デフ			デフロック	/	
オイル漏れ	○	ケース						
リターダ	◎							
PTO	◎							

特記事項	ドアロックリモコンキー1個、エンジンキー3本（メイン2本）アドブルータンクキー2本、オートクルーズ。
記録簿	有（R4/6～R7/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
	4	0		—	—		
	—	—		275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
3	5	5	3	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		—	—	スペア	—	—	
素材: アルミ		備考: スペア欠。フロント2本ダンベリ。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ソーシン	HMV13-B 「K3-31516」	令和2年06月
【備考】 第5輪荷重11400kg、キャパシティ13000kg、左ステンレス製工具箱。コンプレッサー付き。上物2写真記載。アワーメーター1240.2時間。LED作業灯2ケ、ハロゲン作業灯不灯。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	