

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		令和1年12月	2PG-FV70HX	ダンプ	FV70HX-510496
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
404,648km	428PS／315KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長：5,090 mm 幅：2,190 mm 高：510 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ						
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D						
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ	オルタネーター	◎		ウinker	◎							
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	○	冷却水ライン しみ	P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。						
燃料漏れ	○	高圧パイプ しみ	坂道発進装置	◎		▼ 走行関係								
排気	◎		異常ランプ	◎										
マフラー	◎		オーディオ	◎										
ターボ	◎		バックカメラ	◎										
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	不動									
▼ ミッション			ETC	◎	標準									
			タコグラフ	◎	デジタル									
			上物仕様											
			点検項目	結果	状態									
			床材質	／	鉄板									
▼ デフ			▼ 上物仕様			点検項目	結果	状態						
						異音	◎							
						オイル漏れ	◎							
						デフロック	◎							
						▼ 点検項目								
▼ 点検項目														

特記事項	スマートキー2個、ドアキー1本、燃料タンクキー2本、オートクルーズ。リアバンパー可動式。 R6/10走行距離：301,200km時エンジンAssy交換、クラッチディスク、カバーAssy交換(記録簿有)
記録簿	有 (R2/3～R7/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4		6		11R22.5 16PR		11R22.5 16PR	
—		—		—		—	
4	4	3	4	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
3	7	5	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR
スペア		7	—	スペア		11R22.5 16PR	—
素材：スチール				備考：2軸目左内、右2本、3軸目左右4本再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「19U060083F」	令和1年12月
【備考】 電動コボレーン、右前ステンレス製工具箱、LED作業灯2ケ、前立て上ス Copp 掛け、ロープフック3対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	