

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		令和3年06月	2PG-FP74HDR	トラクタ	FP74HD-530013
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
400,733km	460PS／338KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	カバー付。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／	点検不可 モニター有り、カメラ無し。			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ縞板。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	スマートキー2個、オートクルーズ。ダンプレバー有り、ダンブ用油圧装置付、右ブレーキランプ不灯（LED） ※R7/6走行距離：320,212km時E/GAssy交換(記録簿有) ※R7/8走行距離：334,511km時T/MAssy(リビルト)交換(記録簿有)
記録簿	有（R6/6～R7/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
7 5 — —				—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア			
スペア				素材 : アルミ	備考 : スペア欠。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ		令和3年06月
【備考】 第5輪荷重11,5t。LED作業灯2ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】											
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	