

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年09月	SDG-FC9JCAP	塵芥車(巻き込み式)	FC9JCA-25269
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
358,327km	190PS／140KW	A/T 5速	バキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	○	エレメント廻り 滲み。
リターダ	/	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	カバー付。
ヘッドライト	○	H I D 左右曇り。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	エグレ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	エンジンキ-3本（メイン2本）。
記録簿	有（R3/8、R5/9、R7/8）

タイヤ残量

単位 : mm			
4	12		
—	—		
6	8	9	12
—	—	—	—
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
	スペア	225/80R17.5	—
素材 : スチール	備考 :		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
巻き込み式	新明和工業	GR064-1734S2 「H706454178」	平成28年09月





【備考】容積6.4m³、積載荷重中心位置荷箱前端より1.220M、回転式、ダンプ排出、連続スイッチ、汚水タンク、右前ステンレス製工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----