

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年06月	TPG-NKR85R	クレーン付平	NKR85-7082227
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
58,294km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,690 mm 幅：1,780 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ カバー付。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	右カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本。突入防止措置置右カバー欠。
記録簿	有（R4/12、R5/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	7		205/85R16		205/85R16	
	—	—		—		—	
6	7	7	7	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			8	—		—	
				スペア		205/85R16	
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年06月
【備考】ロープ穴3対、ロープフック7対、リア4ケ、セイコーラック1対。			
クレーン3段/ラジコン	ユニック	URG263 「G301251」	令和1年03月
【備考】2、9t3段クレーンフックイン、ラジコン。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)	準中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	