

車両チェックシート

管理番号:0838111

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	平成29年02月	TKG-XZU700X	スライドダンプ	XZU700-0006852			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
82,869km	180PS／132KW	M/T 6速	バキューム	長：3,310 高：350	mm	幅：2,010 門高：	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	カバー付。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	○	割れ 左右カバー割れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種類	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	/	
Addblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	◎							

特記事項	エンジンキー1本。
記録簿	有 (H29/5～R7/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	11	11		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
11	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		13	—	スペア	225/80R17.5	—	
素材 : スチール				備考 :			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	SD3-10 「S71299928」	平成29年02月

【備考】コボレーン、3方開、ラジコン、ボデー内前方ロープフック1対、前立てスコップ掛け、ロープフック3対。

【備考】			

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	中型



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------