

車両チェックシート

管理番号 : 0838116

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年10月	2RG-XZU605M	Wキャブ平	XZU605-0033831
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
50,984km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：2,000 mm 幅：1,610 mm 高：370 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	リア右P/W
P/W (助手席)	◎	リア左P/W
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	カバー付き。
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
テールランプ		
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カバー擦れ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 60L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

エンジンキー1本

記録簿

有 (R5/7)

タイヤ残量

単位: mm

7	7		
—	—		
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア		8	—



タイヤサイズ

195/75R15		195/75R15	
—		—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和3年10月
【備考】リアヒーター付、ロープフック4対、足掛けステップ1対。			
垂直ゲート/アーム式。	極東開発工業	S801-1SRT2 「21T048040Y」	令和3年04月
【備考】最大昇降質量800kg、全幅1,495mm、有効幅1,390mm、全長1,180mm、キャスターストッパー迄950mm。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】