

車両チェックシート

管理番号:0838121

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和5年04月	2PG-CYJ77C	アルミ平	CYJ77C-7025004	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
275,484km	380PS／279KW	セミA/T スムーサー 1 2 速		エアー	長：9,500 mm 幅：2,390 mm 高：580 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	オイルパン エレメントしみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、突入防止装置カバー左右欠。オートクルーズ。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	11	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	10		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
10	11	11	11	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
9	10	10	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア				3	—		
素材:アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	三友ボディー	「2212120」	令和5年03月
【備考】アルミブロック煽り5方開、ロープフック23対、リア6ヶ、セイコーラック1対、右側FRP製工具箱2ヶ、前立てシート乗せ、床フック13対、前立て2ヶ、リア1ヶ、スタンション穴4対、中央7ヶ、ポール11本、LED庫内灯2ヶ、強化フック3対、中央3ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	大型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	