

車両チェックシート

管理番号:0838122

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
三菱ふそう	令和4年04月	2RG-FBA60	ダンプ	FBA60-593240			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)			
29,808km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,050	mm	幅：1,600	mm
				高：360	mm	門高：	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニール張。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、インタークーラーホース 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	○	左右カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	◎		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	◎							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本。突入防止装置左右カバー欠、割れ。
記録簿	有（R4/7、R6/4～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	3	2		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
2	3	3	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア	205/75R16	—	
素材: スチール				備考:			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02-31 「22B024051Y」	令和4年04月

【備考】3t、4ナンバー、3方開強化、コボレーン、ロープフック5対。

【備考】			

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------