

車両チェックシート

管理番号:0838136

車 両 情 報								
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野		令和3年12月	2DG-SH1EDGG	トラクタ	SH1EDG-106426			
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
292,473km	410PS／302KW		M/T 7速	エアー	長：	mm	幅：	mm
					高：	mm	門高：	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	メッキ
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ 390L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎							
PTO	／							



特記事項	ドアロックリモコンキー1個、エンジンキー3本、（メイン2本）、アドブルータンクキー2本。サイドブレーキレバー破損。
記録簿	有（R5/12、R7/7～R8/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
5	6			—	—		
—	—			11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		5	—	スペア		11R22.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	HMV-13-B 「7S-36531」	令和3年12月
【備考】 第5輪荷重11,5t、キャパシティ13000kg、LED作業灯3個、左デッキ上ステンレス製工具箱。			

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	大型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	