

車両チェックシート					管理番号 : 0838139				
車 両 情 報									
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号					
日野	令和6年11月	2KG-XZU605M	冷凍バン	XZU605-0045811					
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)					
24,264km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：2,980 mm 幅：1,670 mm 高：1,760 mm 門高：1,740 mm					

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 30L
ギア鳴き	◎		床材質	／	ステンレス	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー3本（メイン2本）ボディーキー4本。スタンバイコード欠。
記録簿	有（R7/7～R8/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				195/75R15	195/75R15		
5	7			—	—		
—	—			195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
7	7	7	6	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		195/75R15	—
スペア		8	—	素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	XV22LSC-P 「H243494」	令和6年09月
【備考】左サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯2ケ、水抜き穴4ケ、断熱の厚み:リア75mmサイド75mm。			
直結/スタンバイ	東プレ	XV22LSC-P 「H243494」	令和6年09月
【備考】-30℃設定、1hで31℃→6℃迄確認済、スタンバイ付、アワーメーター確認コンプレッサ（C1）1565h（C2）0h。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	準中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	