

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年09月	2DG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH-110727
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
688,158km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,610 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	パワステオイルポンプ 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	◎							

特記事項	ドアロックリモコン1個、エンジンキー3本、上物キー2本、オートクルーズ。インパネ割れ、サイドブレーキレバーテープ巻き。
記録簿	有（R1/11～R8/5）



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3			245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
3	3	2	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
7	8	8	8				
スペア				5	－		
スペア				5	－		
素材：アルミ				備考：1,3,4軸目,スペアタイヤ、スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DLK 「W8H6470」	令和1年08月

【備考】 ラッシングレール2段、LED 庫内灯4ケ、90度ストッパー、エア－ロール4列、引き出しフック10対、スタンション穴2ケ、ポール2本、右中、後FRP 製工具箱。

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	大型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	