

車両チェックシート

管理番号 : 0838148

車 両 情 報					
車 名		初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス		平成29年08月	QKG-GK6XAB	トラクタ	JNCMN21A1HU022299
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
306,504km	450PS／331KW	A/T エスコット 1 2 速		エアー	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたりカバー付。
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	○	右前ステー折れ。
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カバー擦れ、左ミラーステーカバー欠。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 400L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ編鋼板

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

ドアロックリモコン1ケ、エンジンキー3本、オートクルーズ、燃圧下がり、エア漏れ。

記録簿

無（）

タイヤ残量

単位 : mm


5	2		
—	—		
2	4	5	4
—	—	—	—
スペア		16	—

タイヤサイズ

315/80R22.5	315/80R22.5		
—	—		
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スペア		315/80R22.5	—
素材 : スチール		備考 :	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CD-1200「K3877」	平成29年05月
【備考】 第5輪荷重11,500kg、キャパシティ12,000kg、デッキ左スチール製工具箱、作業灯2ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)	大型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】