

| 車 両 チェ ッ ク シ ー ト |             |             |       |                                                             | 管理番号 : 0838149 |  |  |  |  |
|------------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 車 両 情 報          |             |             |       |                                                             |                |  |  |  |  |
| 車名               | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                                        |                |  |  |  |  |
| 日野               | 平成28年12月    | TKG-FC7JKAG | ドライバン | FC7JKA-11308                                                |                |  |  |  |  |
| 走行               | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                                       |                |  |  |  |  |
| 383,816km        | 240PS／177KW | M/T   6速    | エアー   | 長：6,350   mm   幅：2,370   mm<br>高：2,260   mm   門高：2,210   mm |                |  |  |  |  |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン   |    |             | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |           |
|--------|----|-------------|----------|----|------|--------|----|-----------|
| 点検項目   | 結果 | 状態          | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音     | ◎  |             | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | へたり       |
| オイル混入  | ◎  |             | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D     |
| オイル漏れ  | ○  | インタークーラーホース | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |           |
| 水混入    | ◎  |             | P/W（運転席） | ◎  |      | テールランプ | ◎  |           |
| 水漏れ    | ◎  |             | P/W（助手席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |           |
| 燃料漏れ   | ◎  |             | 坂道発進装置   | ◎  |      | ミラー    | ○  | 左丸ミラー欠。   |
| 排気     | ◎  |             | 異常ランプ    | ◎  |      | 雨漏り    | ◎  |           |
| マフラー   | ◎  |             | オーディオ    | ◎  |      | 走行関係   |    |           |
| ターボ    | ◎  |             | バックカメラ   | ◎  | カラー  | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 冷却水吹返  | ◎  |             | 電格ミラー    | ◎  |      | リーフサス  | ◎  |           |
| 燃料の種別  | -  | ディーゼル       | ETC      | ◎  | 標準   | エアサス   | ◎  | リヤエアサス    |
| Adblue | /  |             | タコグラフ    | ◎  | デジタル | パワステ   | ◎  |           |
| ミッション  |    |             | 上物仕様     |    |      | ハンドル   | ◎  |           |
| 点検項目   | 結果 | 状態          | 点検項目     | 結果 | 状態   | 燃料タンク  | ◎  | スチール 200L |
| ギア鳴き   | ◎  |             | 床材質      | /  | アルミ  | デフ     |    |           |
| ギア抜け   | ◎  |             |          |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| クラッチ   | ◎  |             |          |    |      | 異音     | ◎  |           |
| 異音     | ◎  |             |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |           |
| オイル漏れ  | ◎  |             |          |    |      | デフロック  | /  |           |
| リターダ   | /  |             |          |    |      |        |    |           |
| PTO    | /  |             |          |    |      |        |    |           |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 特記事項 | エンジンキー3本、燃料タンクキー2本。 |
| 記録簿  | 有（H29/10）           |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ         |             |             |             |
|---------|---|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |                |             |             |             |
|         | 6 | 8 |   | 225/80R17.5    |             | 225/80R17.5 |             |
|         | — | — |   | —              |             | —           |             |
| 4       | 5 | 6 | 7 | 225/80R17.5    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | — | — | — | —              | —           | —           | —           |
| スペア     |   | 8 | — | スペア            |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：フロント2本ダンベリ。 |             |             |             |

| 上物仕様                                                                 |         |                   |          |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|
| 上物名                                                                  | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式       |
| ドライバン                                                                | 日本フルハーフ | DLB<br>「T5JB216」  | 平成28年12月 |
| 【備考】 ラッシングレール2段、パレティナガイド、システムフロア、LED庫内灯4ケ、右中ステンレス製工具箱。               |         |                   |          |
| 跳ね上げゲート                                                              | 日本フルハーフ | HB3A<br>「G5J0383」 | 平成28年12月 |
| 【備考】 最大昇降質量1000kg、全長1580mm、全幅2410mm、有効幅2270mm、キャストストッパー迄1300mm、ラジコン。 |         |                   |          |
| 【備考】                                                                 |         |                   |          |

| 外装状態     |        |         |     |        |
|----------|--------|---------|-----|--------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  | 免許証の種類 |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 | 中型     |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |